

FIG. 1 **a**



FIG. 1b



FIG. 2



FIG. 3


BP2
100
011
Y
000
1
100
BP1
111
000
BP2

FIG. 4


11011
1
01011
000100
X
11011
0
01011

FIG. 5


11011
1
01011
0100
11011
0
01011
00
11011
1
01011
1100
11011
0
01011

FIG. 6


ε=0.29
Null Zone1
Null Zone2
Null Zone3
p=(1−ε)^n & Normalized Null Zone
Number of Symbols after Error
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20

FIG. 7



FIG. 8**a**



FIG. 8**b**



FIG. 9



FIG. 10a



FIG. 10b



FIG. 10c



FIG. 10d



FIG. 11